



นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
Bangpa-in Industrial Estate

รายงานสถานการณ์น้ำ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (แผนฉุกเฉินฉบับเดิม) ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 (ช่วงเช้า)



ตารางแสดงระดับน้ำ ณ จุดเฝ้าระวัง ภายนอกนิคมฯ เทียบความสูงของเขื่อนป้องกันน้ำท่วม			ตารางแสดงระดับน้ำ ณ จุดเฝ้าระวัง ประตูระบายน้ำ ด้านในประตูน้ำ เทียบกับระดับน้ำตามแผนเฝ้าระวัง		
ระดับน้ำด้าน ณ จุดเฝ้าระวัง ใกล้นิคมฯ หน้าอำเภอเก่า (ม. รทก.) (1)	ระดับสันเขื่อน ป้องกันน้ำท่วม (ม. รทก.) (2)	ระยะห่าง คงเหลือ (ม.) (2 - 1)	ระดับน้ำด้านในประตูน้ำ เฝ้าระวังสูงสุด (ม. รทก.) (3)	ระดับน้ำด้านใน ประตูน้ำ คลองจึก (ม. รทก.) (4)	ระยะห่าง คงเหลือ (ม.) (3 - 4)
3.28	+6	2.72	3.30	2.53	0.77

รวมปริมาณน้ำไหลผ่านอำเภอบางปะอิน C.13 + เขื่อนพระราม 6

เขื่อนเจ้าพระยา (C13) 2,036 ลบ.ม./วินาที เท่ากับ 2,472 ลบ.ม./วินาที

เขื่อนพระราม 6 (S26) 436 ลบ.ม./วินาที ค่าเกณฑ์เฝ้าระวังต่ำกว่าปกติ (สีขาว)

ระดับที่น้อยกว่า 2,500 ลบ.ม./วินาที

สัญลักษณ์เตือนภัยเฝ้าระวัง

